

湖北诺鑫生物科技有限公司年产 1000 吨甜味剂
生产线项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

湖北诺鑫生物科技有限公司

2018 年 3 月 2 日

关于湖北诺鑫生物科技有限公司年产 1000 吨甜味剂生产线项目竣工环境保护验收整改报告

2018 年 2 月 8 日我公司对“湖北诺鑫生物科技有限公司年产 1000 吨甜味剂生产线项目”进行了竣工环保自主验收。我公司邀请了设计单位、施工单位、环评报告编制单位、验收报告编制单位等单位代表和环评专家，并由以上单位和我公司一起组成了验收工作组。验收时，专家们给我公司提出了宝贵指导意见，我公司领导高度重视验收的意见，对此进行了专题讨论研究，并迅速行动，针对提出的问题积极整改。整改落实情况如下：

1. 问题描述：进一步规范厂内相关环保标识。

整改措施:增加部分环保标识。



整改前图片



整改后图片




整改前图片



整改后图片



整改前图片




整改后图片

2. 问题描述：进一步完善环境管理制度，加强环保设施的日常管理，尤其做好污水运行记录。


整改措施：增加环保管理制度；规范污水运行记录。





序号	制度名称	页码
1	环境保护目标责任制	5
2	建设项目环境保护管理制度	6
3	环境法律法规管理制度	8
4	环境风险管理制度	10
5	危险废物管理制度	12
6	环境统计管理制度	15

整改前图片



序号	制度名称	页码
1	环境保护目标责任制	5
2	建设项目环境保护管理制度	6
3	环境法律法规管理制度	8
4	环境风险管理制度	10
5	危险废物管理制度	12
6	环境统计管理制度	15
7	固体废物管理制度	17
8	废水处理管理制度	19
9	VOCs及废气排放管理制度	21
10	"跑、冒、滴、漏"管理制度	23
11	噪声及生活废弃物管理制度	25
12	环境培训管理制度	26

整改后图片

湖北诺鑫生物科技有限公司污水站日常运行管理记录表																														
2023年05月																														
日期	水质参数				污泥参数				溶解氧				生化指标								其它指标									
	DO	ORP	MLSS	SV30	MLSS	SV30	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP	DO	ORP		
05.01	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.02	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.03	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.04	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.05	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.06	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.07	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.08	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.09	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.10	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.11	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.12	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.13	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.14	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.15	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.16	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.17	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.18	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.19	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.20	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.21	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.22	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.23	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.24	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.25	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.26	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.27	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.28	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.29	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.30	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
05.31	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.01	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.02	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.03	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.04	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.05	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.06	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.07	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.08	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.09	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.10	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.11	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.12	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.13	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.14	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.15	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150	1500
06.16	2.5	150	1500	15	1500	15	1500	2.5	150	1500	15	1500	2.5	150</																

整改前图片

[illegible]

整改后图片